



**BELTRAMI FELICE s.r.l**

N° REPORT REPORT NR.	DATA APERTURA DATE OPENED	AGGIORNATO IL LAST UPDATE	CODICE ARTICOLO PART NR.	DESC. ARTICOLO PART DESC.	RIFERIMENTI N.C. N.C. ref.
01/20	03/02/2020		130.321 54577001	Boiler Beltrami 0.5L assy.	Q-Reports E-mail 31/01/2020

**1 COMPOSIZIONE DEL TEAM  
1 TEAM**

Nome Name	Repartoappartenenza Department
	Quality Manager
	DIR
	R&D –Sales account Director
	Resp.produzione

**2 DESCRIZIONE DEL PROBLEMA  
2 PROBLEM DESCRIPTION**

<p><b>FOTO DIFETTOSITA' PROBLEM IMAGES</b></p>	
<p><b>COSA? WHAT?</b></p>	<p>Leakage from SS joint on boiler bottom</p>
<p><b>DOVE? WHERE?</b></p>	<p>Found by</p>
<p><b>QUANDO? WHEN?</b></p>	<p>31/01/2020</p>
<p><b>CHI? WHO?</b></p>	<p>QA Operations</p>
<p><b>PERCHE'?? WHY?</b></p>	<p>Water leakage</p>
<p><b>COME? HOW?</b></p>	<p>After 3 months product use leakage was found by the user which informed</p>